

CLASSIFICAÇÃO E SERIAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIALIS

DESIGNAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	Avaliação Quantitativa	Classificação do Risco
Zona industrial de Arganil	90	ELEVADO
Parque Industrial de Cedrim - Sever do Vouga	90	ELEVADO
Parque Industrial da Barca - Santo Tirso	90	ELEVADO
Zona Industrial de Quebrada	85	ELEVADO
Zona Industrial de Ribeira de Pena	85	ELEVADO
Parque Industrial de Laúndos - Póvoa de Varzim	85	ELEVADO
Zona industrial de Penacova	80	ELEVADO
Parque Industrial de Freixo de Espada à Cinta	80	ELEVADO
Parque Industrial de Sever do Vouga	80	ELEVADO
Zona Industrial de Celorico de Basto	80	ELEVADO
Zona industrial de Oliveira do Hospital	75	ELEVADO
Zona Industrial de Penso – Melgaço	75	ELEVADO
Parque Industrial de Rendufe – Amares	75	ELEVADO
Zona Industrial de Vagos	75	ELEVADO
Parque Industrial de Castelo de Paiva	75	ELEVADO
Zona Industrial Outeiro da Cabeça	75	ELEVADO
Parque Industrial de Mata – Arouca	70	ELEVADO
Zona Industrial de Paços de Ferreira	70	ELEVADO
Zona Industrial de Friões – Maia	70	ELEVADO
Zona Industrial de Telões – Amarante	70	ELEVADO
Parque industrial de Esmoriz	70	ELEVADO
Parque Industrial de Mogadouro	65	ELEVADO
Parque Industrial Alto das Cantarias – Bragança	65	ELEVADO
Zona Industrial de Castanheira - Paredes de Coura	65	ELEVADO
Zona Industrial de Gemieira - Ponte de Lima	65	ELEVADO
Zona Industrial de Vila Verde	65	ELEVADO
Zona Industrial de Santo Estêvão	65	ELEVADO
Parque Industrial de Penafiel	65	ELEVADO
Zona Industrial de Sabroso - Vila Pouca de Aguiar	65	ELEVADO
Parque Industrial de São Domingos – Arouca	65	ELEVADO
Parque Industrial de Albergaria-a-Velha	65	ELEVADO
Parque Industrial de Lameiradas – Arouca	65	ELEVADO
Zona Industrial de Formariz - Paredes de Coura	60	ELEVADO
Zona Industrial Casais da Serra	60	ELEVADO
Zona Industrial Santa Iria (Bairro do Cativo)	60	ELEVADO
Zona Industrial de Oiã - Oliveira do Bairro	60	ELEVADO
Zona Industrial de Murça	60	ELEVADO
Parque Industrial de Torre de Moncorvo	60	ELEVADO
Zona Industrial Alenquer	60	ELEVADO
Zona Industrial Vila Nova Rainha	60	ELEVADO
Parque industrial de Boim – Lousada	60	ELEVADO
Zona Industrial de Santa Cristina – Amarante	60	ELEVADO
Zona Industrial de Valadares	60	ELEVADO
Zona Industrial do Alto da Cruz - Santo Tirso	60	ELEVADO
Zona Industrial das Moutas – Maia	60	ELEVADO

CLASSIFICAÇÃO E SERIAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIALIS

<b>Parque Industrial da Lage - Caminha</b>	60	ELEVADO
<b>Zona industrial de Soure</b>	60	ELEVADO
<b>Zona Industrial Ota</b>	60	ELEVADO
<b>Zona industrial de Mundão</b>	60	ELEVADO
<b>Zona Industrial de São Pedro da Torre – Valença</b>	55	ELEVADO
<b>Zona Industrial de Alijó</b>	55	ELEVADO
<b>Parque Industrial da Boavista - Santo Tirso</b>	55	ELEVADO
<b>Parque Industrial de Gandra – Paredes</b>	55	ELEVADO
<b>Zona Industrial 1 de Penafiel</b>	55	ELEVADO
<b>Parque Industrial da Farrapa – Arouca</b>	55	ELEVADO
<b>Parque Industrial de Pampilhosa – Mealhada</b>	55	ELEVADO
<b>Zona Industrial de Paredes</b>	55	ELEVADO
<b>Zona Industrial 2 de Penafiel</b>	50	ALTO
<b>Parque Industrial de Lameiros - Cabeceiras de Basto</b>	50	ALTO
<b>Zona Industrial de Guimarães</b>	50	ALTO
<b>Zona Industrial de Amoreira da Gândara – Anadia</b>	50	ALTO
<b>Zona Industrial de Mamodeiro – Aveiro</b>	50	ALTO
<b>Zona Industrial de Paraimo – Anadia</b>	50	ALTO
<b>Parque Industrial da Mota – Ílhavo</b>	50	ALTO
<b>Zona industrial de Cantanhede</b>	50	ALTO
<b>Zona industrial de Viseu</b>	50	ALTO
<b>Zona Industrial Teresinhas</b>	50	ALTO
<b>Parque Industrial de Tamel São Veríssimo – Barcelos</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial do Crasto – Amares</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial do Rossio - Vale de Cambra</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Palhaça – Aveiro</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Campos - Vila Nova de Cerveira</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Ponte da Barca</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Guimarães</b>	45	ALTO
<b>Parque Industrial de Olela - Cabeceiras de Basto</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Chaves</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Montalegre</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Carrazeda de Ansiães</b>	45	ALTO
<b>Parque Industrial de Vinhais</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Paços de Ferreira</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Tuias - Marco de Canaveses</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial do Freixieiro</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial de Oliveira de Azeméis</b>	45	ALTO
<b>Zona de Vila Nova de Poiares</b>	45	ALTO
<b>Zona industrial de Alcobaça</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial Romão e Godinho</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial Vale da Figueira</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial Bairro das Castelhana</b>	45	ALTO
<b>Zona Industrial Cadaval</b>	45	ALTO
<b>Zona industrial de Penela</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial de Fafe</b>	40	ALTO
<b>Siderurgia Nacional – Maia</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial de Eixo em Aveiro</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial de São João Da Madeira</b>	40	ALTO

2

CLASSIFICAÇÃO E SERIAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIALIS

<b>Zona Industrial de Troviscal - Oliveira do Bairro</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial da Maia</b>	40	ALTO
<b>Parque Industrial de Murtosa</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial de Baião</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial das Fontainhas - Paços de Ferreira</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial da Maia</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial 2 de Leiria</b>	40	ALTO
<b>Parque industrial de Barcelos</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial de Esposende</b>	40	ALTO
<b>Zona industrial da Figueira da Foz</b>	40	ALTO
<b>Zona industrial de Castelo Branco</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial Torres Vedras (Bosch)</b>	40	ALTO
<b>Zona Industrial Vale do São Gião</b>	40	ALTO
<b>Zona industrial da Covilhã</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial de Torres Vedras (Chagas)</b>	35	ALTO
<b>Parque Industrial de Afândega da Fé</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial Monforte</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial Odivelas</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial Alhandra</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial de Miranda do Douro</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial Pintéus</b>	35	ALTO
<b>Rua Zona Industrial de Fontiscos - Santo Tirso</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial Santo António das Areias</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial Carrasqueira</b>	35	ALTO
<b>Zona Industrial de Amares</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial 1 dos Arcos de Zardão – V. N. de Gaia</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial de Aveiro</b>	30	ALTO
<b>Parque Industrial de Celeirós – Braga</b>	30	ALTO
<b>Zona industrial do Iparque – Coimbra</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial de Serzedo - Vila Nova de Gaia</b>	30	ALTO
<b>Zona industrial 2 da Guarda</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial Marteleira</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial Tolosa</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial das Papagovas - Lourinhã</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial Avis</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial Elvas</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial Ponte de Sor</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial Areias de Cima</b>	30	ALTO
<b>Zona Industrial Vermelha</b>	25	BAIXO
<b>Zona industrial de Sabugal</b>	25	BAIXO
<b>Zona Industrial de Gondomar</b>	25	BAIXO
<b>Zona Industrial de Sabrosa</b>	25	BAIXO
<b>Parque Industrial de Amendoeira - Macedo de Cavaleiros</b>	25	BAIXO
<b>Parque Industrial de Lousada</b>	25	BAIXO
<b>Zona industrial de Murtede, Sepins</b>	25	BAIXO
<b>Zona Industrial Bairro do Zambujeiro</b>	25	BAIXO
<b>Zona industrial de Leiria</b>	25	BAIXO
<b>Zona Industrial do Cabeço da Alagoa</b>	25	BAIXO

3

CLASSIFICAÇÃO E SERIAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIALIS

Zona Industrial Venda do Pinheiro	25	BAIXO
Zona Industrial Frielas	25	BAIXO
Zona Industrial Quintalinho	25	BAIXO
Zona Industrial Nisa	25	BAIXO
Zona Industrial Castelo de Vide	25	BAIXO
Zona Industrial Louritex	25	BAIXO
Zona Industrial de Agrela - Santo Tirso	20	BAIXO
Zona industrial do Caleiro – Braga	20	BAIXO
Zona Industrial de Palmeira	20	BAIXO
Parque Industrial de Mirandela	20	BAIXO
Zona industrial de São Paulo Frades	20	BAIXO
Zona industrial de Guarda	20	BAIXO
Zona industrial de Pinhel	20	BAIXO
Zona Industrial Mafra	20	BAIXO
Zona Industrial Póvoa de Santa Iria	20	BAIXO
Zona Industrial Quinta das Palmeiras	20	BAIXO
Zona Industrial Soda Póvoa	20	BAIXO
Zona Industrial OndaGrafé	20	BAIXO
Zona Industrial Santo Antão do Tojal	20	BAIXO
Zona Industrial São Julião do Tojal	20	BAIXO
Zona Industrial de Santo Tirso	15	BAIXO
Zona Industrial de Valadares	15	BAIXO
Zona Industrial de Ruães	15	BAIXO
Zona Industrial de Valadares	15	BAIXO
Zona Industrial da Mina – Canelas	15	BAIXO
Zona industrial de Eiras	15	BAIXO
Zona Industrial de Vialonga- Granja	15	BAIXO
Zona Industrial de Torres Vedras (Recheio)	15	BAIXO
Zona Industrial Abrunheira	15	BAIXO
Zona Industrial Cascais	15	BAIXO
Zona Industrial Casais das Comeiras	15	BAIXO
Zona Industrial Poços	15	BAIXO
Zona Industrial Alcoentre	15	BAIXO
Zona Industrial Alverca	15	BAIXO
Zona Industrial Guerreiros	15	BAIXO
Zona Industrial Areias de Baixo	15	BAIXO
Zona Industrial Cal Brita	15	BAIXO
Zona Industrial Marés	15	BAIXO
Zona Industrial Montargil	15	BAIXO
Zona Industrial da Maia I - Sector VIII	10	BAIXO
Zona Industrial de Caldas	10	BAIXO
Zona Industrial de Valpaços	10	BAIXO
Parque Industrial Lionesa	10	BAIXO
Zona de Taveiro - Coimbra	10	BAIXO
Zona Industrial de Torres Vedras	10	BAIXO
Zona Industrial Trombeta	10	BAIXO
Zona Industrial do Barril	10	BAIXO
Zona Industrial Queluz de Baixo	10	BAIXO
Zona Industrial da Feiteira - Vila Nova de Gaia	10	BAIXO

## CLASSIFICAÇÃO E SERIAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIALIS

<b>Zona Industrial Mem Martins</b>	10	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Loures</b>	10	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Cacém</b>	10	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Moninhos</b>	10	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Bairro do Ramalhete</b>	10	<b>BAIXO</b>
<b>Parque Industrial de Vimioso</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Trajouce</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Abóboda</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Cabra Figa</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Paiões</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial A-dos-Francos</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Sintra</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Fetais</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Aeroporto de Lisboa/ Camarate</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Castanheira do Ribatejo</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial da Cotai – Abóbada</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Vala do Carregado</b>	5	<b>BAIXO</b>
<b>Zona Industrial Aposento -Carregado</b>	5	<b>BAIXO</b>

Avaliação quantitativa	Classificação do Risco
------------------------	------------------------

Entre 0 e 25	<b>BAIXO</b>
Entre 25 e 50	<b>ALTO</b>
Entre 50 e 100	<b>ELEVADO</b>

5

---

NOTA 1: A avaliação quantitativa teve em conta a extensão do contorno da periferia da zona industrial em contacto com a zona florestal, e a ocupação herbácea, arbustiva e arbórea da povoação florestal

NOTA 2: Consideram-se em RISCO, as Zonas Industriais que apresentam Classificação de Risco Alto e Elevado.